radwag.com

# Plattformwaage H315.4.3000.C11

WP-231-0003

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,6R4



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Animal weighing

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Messtechnische Parameter** | |
| Wägebereich [Max] | 3000 kg |
| Min. Belastung | 20 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 1 kg |
| Tarierbereich | -3000 kg |
| Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage | 200 g |
| OIML-Klasse | III |
| **Physikalische Parameter** | |
| Display | 4,3” LCD (hinterleuchtet) |
| Kabellänge | 3 m |

| | |
|---|---|
| **Physikalische Parameter** | |
| Waagschale | 2000×2000 mm |
| Höhe Wägeplattform | 120 ± 10 mm |
| Verpackungsgröße B x T x H | 2100×2100×550 mm |
| Gewicht der Waage mit Messgerät | 290 kg |
| **Konstruktion** | |
| Schutzart | IP 65 Konstruktion, IP 67 Tensometer, IP 66 / 67 / 69 Terminal |
| **Kommunikationsschnittstellen** | |
| Schnittstellen | RS232, USB |
| Optionale Schnittstellen | RS232 oder RS485 oder 4IN/4OUT oder Ethernet oder Analogausgang 4-20 mA |
| **Elektrische Parameter** | |
| Stromversorgung | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Optionale Stromversorgung | interner Akkumulator |
| Akku-Betriebszeit | max 7h |
| **Umgebungsbedingungen** | |
| Umgebungstemperatur | -10 – +40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10% – 85% RH ohne Kondensation |

Additional fee for verification

## Zubehör (Additional Fee)

Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
Waagen Fundament-Einbaurahmen
Displays
Netzkabel (Waage – Ethernet)
Kabel RS 232, RS 485
Auffahrten
Netzteile
Konverter RS 232 – Ethernet
USB-Adapter
Thermische Drucker
Ausgang der Stromschnittstelle AP2-1
USB-Kabel (Waage – Drucker)
Wandhalterung, Stativ
Konverter RS 232 – USB
Konverter RS 232 – RS 485

## Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
- RLAB [WX-010-0080]