
radwag.com

Báscula de plataforma H315.4.3000.C11

WP-231-0003

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,6R4



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

- Control más/menos
- Desviaciones porcentuales
- Resumiendo pesajes
- Contar piezas
- Batería interna
- Cierre de la indicación máxima
- Medición en Newtons
- Pesar animales

Descripción

Báscula de plataforma con cuatro sensores Independientemente de en qué lugar de la plataforma coloques la carga, el resultado siempre será el correcto. Esto se debe a cuatro sensores integrados en la plataforma. Esto lo apreciarás especialmente al pesar un objeto de forma irregular.

Ha estado con nosotros durante años y se quedará mucho tiempo La pantalla LCD nos acompaña desde hace muchos años. Durante este tiempo ha demostrado su fiabilidad. Garantiza la legibilidad del resultado desde muchos ángulos y es energéticamente eficiente.
 Poder interior ¿No hay acceso a la red eléctrica? ¿Fallo de alimentación? Ningún problema. Gracias a la

batería interna, la báscula H315 sigue funcionando (hasta 7 horas).

La fuente de alimentación está disponible por un cargo adicional. La báscula está equipada de serie con un conector RS232 al que se pueden conectar la mayoría de accesorios de nuestra gama.

No sólo pesaje Pero también recuento de piezas, desviaciones, pesaje de animales y cierre máximo. El poder de los modos de trabajo en la báscula H315 ¿Necesita una medición de masa rápida y repetible en condiciones difíciles?
¡La báscula H315 está hecha para esto!

Trabaja como quieras El terminal PUE H315 está equipado con un cable de 3 metros que permite colgar el terminal en la pared. Gracias a esto, podrá organizar su estación de pesaje de muchas maneras.

Cómodo, sin rampas Puede utilizar una báscula como hundida en el suelo; gracias a esto, la carga se mueve libremente a través de la plataforma sin necesidad de utilizar rampas.

Si necesita una báscula de doble rango, podemos fabricarla por un cargo adicional.





Additional fee for verification


Trabaja con (Additional Fee)

Salidas del bucle de corriente AP2-4
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Marco para hundir la báscula en el suelo
Pantallas
Cables de corriente (Bascula a Ethernet)
Cables RS 232, RS 485
Rampas
Convertidor RS 232 a Ethernet
Adaptadores USB
Impresoras de recibos
Cable USB (Bascula a Impresora)
Soportes, brazos
Convertidor RS 232 a USB
Convertidor RS 232 a RS 485

Programas (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]
- R-LAB [WX-010-0080]