radwag.com

# Waga paletowa C315.4P.1500/3000.C

WP-239-1000

More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,HA6

Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

## Funkcje

- Kontrola plus/minus
- Odchyłki procentowe
- Sumowanie ważeń
- Liczenie sztuk
- Wewnętrzny akumulator
- Zatrzask maksymalnego wskazania
- Pomiar w Newtonach
- Procedury GLP
- Ważenie zwierząt
- Pamięć ALIBI

## Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|---|---|
| Obciążenie maksymalne [Max] | 1500 / 3000 kg |
| Obciążenie minimalne [Min] | 10 kg |
| Dokładność odczytu [d] | 500 / 1000 g |
| Działka legalizacyjna [e] | 500 / 1000 g |
| Zakres tary | -3000 kg |
| Klasa dokładności OIML | III |

| | |
|---|---|
| **Parametry fizyczne** | |
| Wyświetlacz | 4,3” LCD (z podświetleniem) |
| Długość przewodu | 3 m |
| Wymiar szalki | 840×1200 mm |
| Wymiary urządzenia S x G x W | 1322×840×85 mm |
| Wymiary opakowania S x G x W | 1400×900×430 mm |
| Masa wagi z miernikiem | 43 kg |
| **Konstrukcja** | |
| Stopień ochrony | IP 65 konstrukcja, IP 67 tensometr, IP 43 terminal |
| **Interfejs komunikacyjny** | |
| Interfejs | RS232 |
| Interfejsy opcjonalne | RS232 |
| **Parametry elektryczne** | |
| Zasilanie | 100 – 240 V AC 50/60 Hz + akumulator |
| Maksymalny pobór mocy | 5 W |
| Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym | max 8h |
| **Warunki środowiskowe** | |
| Temperatura pracy | -10 – +40 °C |
| Wilgotność względna powietrza | 10% – 85% RH bez kondensacji |

Weryfikacja dodatkowo płatna

## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Zasilacze
Przewody RS 232 (waga – drukarka)
Uchwyty do terminali wagowych
Przewody zasilania z zapalniczki samochodowej
Wyświetlacze
Przewody RS 232, RS 485
Konwerter RS 232 – Ethernet
Wyjście pętli prądowej AP2-1 (obudowa plastikowa)
Konwerter RS 232 - USB
Konwerter RS 232 – RS 485
Drukarki paragonowe

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]
• R-Lab [WX-010-0080]

# Wymiary urządzenia S x G x W










Warunki transportu i przemieszczania wagi paletowej przy pomocy kółek jezdnych oraz uchwytów.

Transport of the pallet scale using casters and handles.