radwag.com

# Báscula Pesapersonas C315.100/200.OR-1

WM-004-1031

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,LRZ



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones

- Batería interna
- Cierre de la indicación máxima
- Procedimientos GLP
- Memoria Alibi
- BMI

## Datos tecnicos

| | |
|---|---|
| **Parámetros metrológicos** | |
| Maxima capacidad [Max] | 100 / 200 kg |
| Legibilidad [d] | 50 / 100 g |
| Rango de tara | -200 kg |
| Clase OIML | III |
| **Paramètros físicos** | |
| Pantalla | 4,3” LCD (con retroiluminación) |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 500×420×160 mm |
| Masa neta | 6,5 kg |

| | |
|---|---|
| **Paramètros físicos** | |
| Masa bruta | 7,5 kg |
| **Interface de comunicación** | |
| Conectividad | RS232 |
| **Parámetros electricos** | |
| Alimentacion | 100 – 240 V AC 50/60 Hz + bateria |
| Consumo máximo de potencia | 5 W |
| Horas de trabajo con baterias | hasta 8 horas |
| **Condiciones ambientales** | |
| Temperatura de trabajo | 0 – +40 °C |
| Humedad relativa de aire | 10% – 85% RH sin condensación |

De acuerdo con las regulaciones de MDR, esta balanza no es un dispositivo médico.





Additional fee for verification


## Accesorios (Additional Fee)

Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Cables de corriente desde mechero de automóvil
Pantallas
Cables RS 232, RS 485
Convertidor RS 232 a Ethernet
Convertidor RS 232 a USB
Convertidor RS 232 a RS 485
Impresoras de recibos


## Programas (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]
• R-LAB [WX-010-0080]


# Dimensiones de aparato An x Pr x Al




C315.OW




C315.OR




C315.OK