radwag.com

DWT/RC SY Sistema controllo peso automatico

WK-106-____

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,S9H

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	10 – 600 kg
Portata minima [Min]	0,1 – 4 kg
Divisione [d]	5 – 200 g
Campo di tara	-10 – -600 kg
Parametri fisici	
Display	10,1" graphic colour touchscreen
Costruzione	
Punteggio IP	IP 55
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, RS485
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 – +40 °C

Caratteristiche operative	
Capacita del database	max 50 pcs/min
Velocita del trasportatore a rulli	0,1 – 0,5 m/s
Velocita	0,1 – 0,5 m/s

Accessori (Additional Fee)

Display
Lettore di tessere transponder
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)
Cavo seriale RS 232, RS 485
Tastiera, interruttori esterni
Stampanti di ricevuta
cavo USB (connessione bilance - stampanti)

Software (Additional Fee)

• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
• E2R Controllo peso [WX-010-0055]