



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,07B](https://mirror.radwag.com/ja/info,w1,07B)

# HX7.15.HR4 多機能はかり

WP-122-0038



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

## データシート

### 計測パラメータ

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 最大ひょう量 [Max]       | 15 kg  |
| 最小荷重               | 100 g  |
| 最小表示 [d]           | 5 g    |
| 法定計量時の単位 [e]       | 5 g    |
| 風袋範囲               | -15 kg |
| 非検定用はかりの最大可読性 (目量) | 0,5 g  |
| OIMLクラス            | III    |

### 物理的パラメータ

|        |            |
|--------|------------|
| ディスプレイ | 7" セル ワイヤー |
|--------|------------|

| 物理的パラメータ       |                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 計量皿寸法          | 500×500 mm                                                           |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ   | 610×610×550 mm                                                       |
| 正味重量           | 20,8 kg                                                              |
| 総重量            | 25,1 kg                                                              |
| 工事中            |                                                                      |
| 保護クラス          | IP 66 / 67 / 69 ステンレススチール, IP 68 / 69 ステンレススチール, IP 66 / 67 / 69 円筒形 |
| キーパッド          | カーボンファイバー                                                            |
| 工事中            | いいえ AISI316                                                          |
| 計量皿の材質         | いいえ AISI316                                                          |
| 通信インターフェース     |                                                                      |
| 通信インターフェース     | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU                        |
| オプションのインターフェース | 分                                                                    |
| 電氣的パラメータ       |                                                                      |
| 電源             | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                              |
| 消費電力 max.      | 25 W                                                                 |
| オプションの電源       | 12 – 24 V DC                                                         |
| 環境条件           |                                                                      |
| 動作温度           | -10 – +40 °C                                                         |
| 保管温度           | -10 – +50 °C                                                         |
| 相対湿度           | 10% – 80% RH 温度における                                                  |
| インジケータ         | PUE HX7                                                              |
| ボタンの数          | 22                                                                   |
| 使用上の特徴         |                                                                      |
| プラットフォームの最大数   | 2                                                                    |



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)

AP2-4 電流ループユニット  
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
ローラーテーブル  
RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)  
防振台  
ディスプレイ  
電源アダプタ  
RS 232、RS 485 ケーブル  
USB cable (はかり - プリンタ)  
IN/OUT ケーブル


バーコードスキャナ  
ラベルプリンタ  
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
キーパッド、外部スイッチ  
USBアダプタ  
レシートプリンタ  
追加計量プラットフォームモジュール  
RS 232 – USB コンバータ  
追加モジュール

## ソフトウェア (Additional Fee)


• E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]  
• Label Editor R02 [WX-010-0094]  
• R-Lab [WX-010-0080]

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Alibi Reader [WX-010-0114]  
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



HR Platform



PUE HX7