



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,8AQ](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,8AQ)

## Cable K0047

WX-013-0034



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Descripción

Cable para alimentación desde el encendedor (PUE C315). Longitud del cable estándar: 1,7 m Se adapta a:  
 Balanzas con terminal PUE C315 Terminal PUE C315

### Trabaja con (Additional Fee)

Báscula multifuncional WPY  
 Báscula multifuncional C32  
 Báscula de plataforma C315  
 Balanzas WLY para CCE  
 Balanza analítica AS X7  
 Balanzas PS X7 para CCE  
 Balanza para bebés C315.D  
 Balanza de precisión WLC  
 Balanza de precisión PS R2  
 Básculas de patines C315.4P2  
 Balanza de precisión WLC X7  
 Báscula de plataforma C315.4  
 Balanza de precisión C32.PM  
 Báscula Pesapersonas C315.O  
 Balanza de precisión PS X7  
 Balanzas WPY para CCE  
 Básculas para paletas C315.4P

Balanza analítica AS 5Y  
 Balanza de precisión PS 5Y  
 Balanzas PS 5Y para CCE  
 Balanza de precisión PS R2.H  
 Balanza de precisión WTC  
 Báscula Pesapersonas C315.OW  
 Balanza de precisión WLY  
 Balanza de precisión WLC C/2  
 Balanza de precisión PS R1  
 Balanza analítica AS R2 PLUS  
 Terminal de pesaje PUE 7.1  
 Básculas para paquetería  
 Terminal de pesaje PUE C315  
 Balanza analítica AS R1 PLUS  
 Balanza de cama C315.4B  
 Báscula de silla C315.K  
 Balanza de cama con rampa C315.8B