



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,8AQ](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,8AQ)

## Cable K0047

WX-013-0034



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Descripción

Cable para alimentación desde el encendedor (PUE C315). Longitud del cable estándar: 1,7 m Se adapta a:  
Balanzas con terminal PUE C315 Terminal PUE C315

### Trabaja con (Additional Fee)

Báscula multifuncional WPY  
Báscula multifuncional C32  
Báscula de plataforma C315  
Balanzas WLY para CCE  
Balanza analítica AS X7  
Balanza de precisión PS X2  
Balanzas analíticas AS X2 PLUS  
Balanzas PS X7 para CCE  
Balanza para bebés C315.D  
Balanza de precisión WLC  
Balanza de precisión PS R2  
Básculas de patines C315.4P2  
Balanza de precisión WLC X7  
Balanzas PS X2 para CCE  
Báscula de plataforma C315.4  
Balanza de precisión C32.PM  
Báscula Pesapersonas C315.O  
Balanza de precisión PS X7

Básculas para paletas C315.4P  
Balanza analítica AS 5Y  
Balanzas PS 5Y para CCE  
Balanza de precisión PS R2.H  
Balanza de precisión WTC  
Báscula Pesapersonas C315.Ow  
Balanza de precisión WLY  
Balanza de precisión WLC C/2  
Balanza de precisión PS R1  
Balanza analítica AS R2 PLUS  
Terminal de pesaje PUE 7.1  
Balanza de precisión PS 5Y  
Básculas para paquetería  
Terminal de pesaje PUE C315  
Balanza analítica AS R1 PLUS  
Balanza de cama C315.4B  
Báscula de silla C315.K  
Balanza de cama con rampa C315.8B

