



# Termómetro de control GT105k-12/Z

WX-003-0016

More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,IU3](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,IU3)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Descripción

Termómetro esta destinado para los analizadores de humedad. Posibilidad de la medida de la temperatura usando sensor en el cable. El termómetro tiene una carcasa totalmente resistente al agua y una función de apagado automático que evita la descarga accidental de la batería. Batería alimentado 3 x 1.5V (LR44). Opcionalmente ofrecemos un certificado de calibración del termómetro.

## Trabaja con (Additional Fee)

Analizador de Humedad  
MA X7.IC.A

Analizador de HumedadMA 5Y  
Analizador de Humedad  
MA X7.A

Analizador de HumedadMA 5Y.IC  
Analizador de HumedadMA R