



Comandi esterni per Tare e stampa

WX-004-0162



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Caratteristiche generali

Sono pulsanti realizzati per controllare le funzioni TARA e STAMPA in remoto.

Sono realizzati con con un scatola in plastica e cavo di connessione da 1,5 metri.

modello PT0021 – per (PUE C41H) modello PT0213 – per (PUE 5.15, PUE 5.19, PUE HY10) modello PT0188 – per (PUE 7.1)

Compatibile con (Additional Fee)

Bilancia multifunzione in acciaio inox HX7 H
 Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N H
 Multifunzione bilancia a piattaforma HX7.4C
 Bilancia multifunzione HX7 HR
 Bilancia multifunzione WPY
 Bilance multifunzione C32
 Bilance ad alta risoluzione in acciaio inox HY10.HRP H
 Bilance multifunzione supporti di pesata in acciaio inox HX7.4P H
 Bilance WLY per controllo CPC

Bilance ad alta risoluzione HY10.HRP
 Bilancia multifunzione HX7
 Multifunzione bilancia in acciaio inox versioni con base a compasso HX7.4 H/Z
 Bilance WPY per controllo CPC
 Multifunzione bilancia a piattaforma in acciaio inox HX7.4 H
 Multifunzione supporti di pesata HX7.4P2
 Bilance HY10.H per controllo CPC
 Bilancia di precisione WLY

Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N
H.LD
Sistemi automatici controllo peso DWT/RC/HYF
Bilance multifunzione pesa pallet in acciaio inox HX7.4P H
Bilancia multifunzione HY10
Terminale di pesata PUE 5
Bilancia multifunzione in acciaio inox HY10 H

Terminale di pesata PUE C32
Terminale di pesata PUE 7.1
Terminale di pesata PUE HX7
Sistemi automatici controllo peso DWM H2
Bilance multifunzione pesa pallet HX7.4P
Selezionatrici ponderali per carichi di grandi dimensioni