



## Comandi esterni per Tare e stampa

WX-004-0162



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Caratteristiche generali

Sono pulsanti realizzati per controllare le funzioni TARA e STAMPA in remoto.

Sono realizzati con un scatolatura in plastica e cavo di connessione da 1,5 metri.

modello PT0021 – per (PUE C41H ) modello PT0213 – per (PUE 5.15, PUE 5.19, PUE HY10) modello PT0188 – per (PUE 7.1)

### Compatibile con (Additional Fee)

Bilancia multifunzione in acciaio inox HX7 H  
 Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N H  
 Multifunzione bilancia a piattaforma HX7.4C  
 Bilancia multifunzione HX7 HR

Bilancia multifunzione HX7  
 Multifunzione bilancia in acciaio inox versioni con base a compasso HX7.4 H/Z  
 Balance WPY per controllo CPC

Bilancia multifunzione WPY  
Bilance multifunzione C32  
Bilance ad alta risoluzione in acciaio inox HY10.HRP H  
Bilance multifunzione supporti di pesata in acciaio inox HX7.4P H  
Bilance WLY per controllo CPC  
Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N  
H.LD  
Bilance multifunzione pesa pallet in acciaio inox HX7.4P H  
Bilancia multifunzione HY10  
Terminale di pesata PUE 5  
Bilancia multifunzione in acciaio inox HY10 H  
Bilance ad alta risoluzione HY10.HRP

Multifunzione bilancia a piattaforma in acciaio inox HX7.4 H  
Multifunzione supporti di pesata HX7.4P2  
Bilance HY10.H per controllo CPC  
Sistemi automatici controllo peso DWM/HPW  
Bilancia di precisione WLY  
Terminale di pesata PUE HX7  
Terminale di pesata PUE C32  
Terminale di pesata PUE 7.1  
Selezionatrici ponderali per carichi di grandi dimensioni  
Sistemi automatici controllo peso DWM H2  
Bilance multifunzione pesa pallet HX7.4P