



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,MLB](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,MLB)

## 風袋引き & 印刷用 外部ボタン

WX-004-0162



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### 概要

風袋引き および印刷 機能をリモート操作するためのボタンです。  
ボタンはプラスチック製ハウジングに収められており、1.5mのケーブルが付属しています。 PT0021 - (PUE C41H) PT0213 - (PUE 5.15, PUE 5.19, PUE HY10, PUE HX7) PT0188 - (PUE 7.1)

\* 4in/outモジュールを備えたインジケータのコネクターに接続可能。

### 互換性あり (Additional Fee)

HX7 H ステンレス製多機能はかり  
HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール  
HX7.4C 多機能プラットフォームスケール  
HX7 HR 多機能はかり  
WPY 多機能はかり  
C32 多機能はかり  
HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり  
HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール  
PGC用WLYスケール  
HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール  
HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール

HX7 多機能はかり  
HX7.4 H/Z  
多機能ステンレス製プラットフォームスケール (ピットタイプ)  
PGC用WPYスケール  
HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール  
HX7.4P2 多機能ビームスケール  
PGC用HY10.Hスケール  
DWM/HPW 重量チェッカー  
WLY 上皿天秤  
PUE C32 計量ターミナル  
PUE 7.1 計量ターミナル

HY10 多機能はかり  
PUE 5 計量ターミナル  
HY10 H ステンレス製多機能はかり  
HY10.HRP 高分解能はかり

PUE HX7 計量ターミナル  
大負荷用管理はかり  
DWM H2 重量チェッカー  
HX7.4P 多機能パレットスケール