



# 風袋引き & 印刷用 外部ボタン

WX-004-0162

More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,MLB](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,MLB)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 概要

風袋引き および印刷 機能をリモート操作するためのボタンです。

ボタンはプラスチック製ハウジングに収められており、1.5mのケーブルが付属しています。 PT0021 - (PUE C41H) PT0213 - (PUE 5.15, PUE 5.19, PUE HY10, PUEHX7) PT0188 - (PUE 7.1)

\* 4in/outモジュールを備えたインジケーターのコネクターに接続可能。

## 互換性あり (Additional Fee)

HX7 H ステンレス製多機能はかり

HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール

HX7.4C 多機能プラットフォームスケール

HX7 HR 多機能はかり

WPY 多機能はかり

C32 多機能はかり

HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり

HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール

PGC用WLYスケール

HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール

DWT/RC/HYF 重量チェックカーチェッカ

HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール

HY10 多機能はかり

HY10.HRP 高分解能はかり

HX7 多機能はかり

HX7.4 H/Z

多機能ステンレス製プラットフォームスケール (ピットタイプ)

PGC用WPYスケール

HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール

HX7.4P2 多機能ビームスケール

PGC用HY10.Hスケール

WLY 上皿天秤

PUE C32 計量ターミナル

PUE 7.1 計量ターミナル

PUE HX7 計量ターミナル

DWM H2 重量チェックカーチェッカ

PUE 5 計量ターミナル  
HY10 H ステンレス製多機能はかり

HX7.4P 多機能パレットスケール  
大負荷用管理はかり