




More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,S1E

Moduł wyjść analogowych (PUE H315)

WX-016-0276



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Moduł wyjść analogowych przetwarza sygnał wyjściowy wagi (masę) na sygnał analogowy. Wartość masy najczęściej jest reprezentowana w postaci sygnału prądowego 4-20 mA. Ze względu na niską rozdzielczość modułu (kilka tysięcy) taki sygnał jest wykorzystywany w automatyce do procesów niewymagających dużej precyzji.

Moduł wyjść analogowych występuje za dopłatą w terminalu PUE H315.

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

MediaBox

Terminal wagowy PUE H315