



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,8AQ](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,8AQ)

## Câble K0047

WX-013-0034



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Description

Le câble à alimenter d'allume-cigare (PUE C315).

1,7 m est la longueur standardisée du câble.

Il peut être appliqué à la:

balance avec le terminal PUE C315 et au terminal PUE C315.

## Compatible avec (Additional Fee)

Balance multifonctionnelle WPY  
 Balance multifonctionnelle C32  
 Balance étanche de rampe C315  
 Balances WLY pour CPP  
 Balance analytique AS X7  
 Balances PS X7 pour CPP  
 Balance pèse-bébé C315.D  
 Balance de précision WLC

Balance analytique AS 5Y  
 Balances PS 5Y pour CPP  
 Balance de précision PS R2.H  
 Balance de précision WTC  
 Balance pèse-personne C315.OW  
 Balance de précision WLY  
 Balance de précision WLC C/2  
 Balance de précision PS R1

Balance de précision PS R2  
Pèse-Poutres C315.4P2  
Balance de précision WLC X7  
Balance étanche de rampe C315.4  
Balance de précision C32.PM  
Balance pèse-personne C315.0  
Balance de précision PS X7  
Balances WPY pour CPP  
Pèse-Palette C315.4P

Balance analytique AS R2 PLUS  
Terminal de pesage PUE 7.1  
Balance de précision PS 5Y  
Balances pour colis  
Terminal de pesage PUE C315  
Balance analytique AS R1 PLUS  
Balance lits C315.4B  
Chaise Balance C315.K  
Balance lits à rampes C315.8B