



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,8AQ](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,8AQ)

## Câble K0047



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Description

Le câble à alimenter d'allume-cigare (PUE C315).

1,7 m est la longueur standardisée du câble.

Il peut être appliqué à la:

balance avec le terminal PUE C315 et au terminal PUE C315.

### Compatible avec

Balance multifonctionnelle WPY  
Balance multifonctionnelle C32  
Balance étanche de rampe C315  
Balances WLY pour CPP  
Balance analytique AS X7  
Balance de précision PS X2  
Balances analytiques AS X2 PLUS  
Balances PS X7 pour CPP

Pèse-Palette C315.4P  
Balance analytique AS 5Y  
Balances PS 5Y pour CPP  
Balance de précision PS R2.H  
Balance de précision WTC  
Balance pèse-personne C315.OW  
Balance de précision WLY  
Balance de précision WLC C/2

Balance pèse-bébé C315.D  
Balance de précision WLC  
Balance de précision PS R2  
Pèse-Poutres C315.4P2  
Balance de précision WLC X7  
Balances PS X2 pour CPP  
Balance étanche de rampe C315.4  
Balance de précision C32.PM  
Balance pèse-personne C315.O  
Balance de précision PS X7  
Balances WPY pour CPP

Balance de précision PS R1  
Balance analytique AS R2 PLUS  
Terminal de pesage PUE 7.1  
Balance de précision PS 5Y  
Balances pour colis  
Terminal de pesage PUE C315  
Balance analytique AS R1 PLUS  
Balance lits C315.4B  
Chaise Balance C315.K  
Balance lits à rampes C315.8B