



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,8AQ

Câble K0047

WX-013-0034



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Description

Le câble à alimenter d'allume-cigare (PUE C315).

1,7 m est la longueur standardisée du câble.

Il peut être appliqué à la:

balance avec le terminal PUE C315 et au terminal PUE C315.

Compatible avec (Additional Fee)

Balance multifonctionnelle WPY
Balance multifonctionnelle C32
Balance étanche de rampe C315
Balances WLY pour CPP
Balance analytique AS X7
Balances PS X7 pour CPP
Balance pèse-bébé C315.D
Balance de précision WLC
Balance de précision PS R2
Pèse-Poutres C315.4P2
Balance de précision WLC X7
Balance étanche de rampe C315.4
Balance de précision C32.PM
Balance pèse-personne C315.0
Balances WPY pour CPP
Pèse-Palette C315.4P
Balance analytique AS 5Y

Balance de précision PS 5Y
Balances PS 5Y pour CPP
Balance de précision PS R2.H
Balance de précision WTC
Balance pèse-personne C315.0W
Balance de précision WLY
Balance de précision PS X7
Balance de précision WLC C/2
Balance de précision PS R1
Balance analytique AS R2 PLUS
Terminal de pesage PUE 7.1
Balances pour colis
Terminal de pesage PUE C315
Balance analytique AS R1 PLUS
Balance lits C315.4B
Chaise Balance C315.K
Balance lits à rampes C315.8B