



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,H32](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,H32)

# Convertisseur de masse MW-01-A6

WX-016-0283



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques		
Classe de précision OIML		II ou III
Nombre maximal d'échelons de légalisation		10000 e
Tension d'alimentation sur le transducteur tensométrique		0,5 $\mu$ V
Pression maximale sur un échelon de légalisation		1,95 $\mu$ V
Impédance minimale de transducteurs tensométriques		50 $\Omega$
Impédance maximale de transducteurs tensométriques		1200 $\Omega$
Tension d'alimentation sur le transducteur tensométrique		5V DC
Augmentation maximale de signal		19,5 mV
Connexion de senseurs tensométriques		4 ou 6 câble + écran
Construction		
Degré de protection		IP 66
Boîtier		aluminium
Interface de Communication		
Interface de Communication		RS232, ETHERNET IP, 3×IN / 3×OUT

<b>Paramètres électriques</b>	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
<b>Conditions environnementales</b>	
Température du travail	-10 – +40 °C
<b>Paramètres physiques</b>	
Dimensions de colis L x P x H	300×250×130 mm
Masse nette	1 kg
Masse brute	1,4 kg
Multi - étendue	Oui
<b>Utilitaire features</b>	
Nombre maximal de plate-formes desservies	1

## Compatible avec (Additional Fee)

Convertisseur RS 232 – USB

Afficheurs

## Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]

- MW Manager [WX-010-0113]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]

## Dimensions d'appareil L x P x H

