




More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,HPG](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,HPG)

## Moduł wyjść analogowych (HX7, HY10)

WX-016-0297



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

Moduł wyjść analogowych przetwarza sygnał wyjściowy wagi (masę) na sygnał analogowy. Wartość masy najczęściej jest reprezentowana w postaci sygnału prądowego 4-20 mA. Ze względu na niską rozdzielczość modułu (kilka tysięcy) taki sygnał jest wykorzystywany w automatyce do procesów niewymagających dużej precyzji. Moduł wyjść analogowych występuje w module komunikacyjnym IM01.EX-2, a za dopłatą w terminalu: PUE HX7 i PUE HY10.

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Terminal wagowy PUE HX7  
Terminal wagowy PUE HY10

Moduły komunikacyjne