



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,JFT

DWT/RC 30/HYF 重量チェッカー

WK-106-0014



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	30 kg
最小荷重	200 g
最小表示 [d]	10 g
風袋範囲	-30 kg

物理的パラメータ

ディスプレイ	10,1" セル ワイヤー 赤外線式
計量プラットフォームの高さ	800 ± 50 mm (バッファ電源)

工事中

保護クラス	IP 66 / 67
-------	------------

環境条件

動作温度	-10 – +40 °C
------	--------------

使用上の特徴

コンベア速度	0,1 – 0,5 m/s
--------	---------------



アクセサリ (Additional Fee)

ディスプレイ
トランスポンダー式カードリーダー
RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)
RS 232、RS 485 ケーブル
バーコードスキャナ

ラベルプリンタ
キーボード、外部スイッチ
レシートプリンタ
USB cable (はかり - プリンタ)

ソフトウェア (Additional Fee)

• Label Editor R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher (チェック計量) [WX-010-0055]