



radwag.com



Pratos descartáveis

WX-003-0002

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,K2J



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Visão geral

Pratos descartáveis para analisadores de umidade são utilizados para uma medição precisa do peso da amostra durante o processo de secagem. Eles minimizam o risco de contaminação, que é particularmente importante nos laboratórios das indústrias de alimentos, farmacêutica e química.

Pratos descartáveis ø90 mm Projetado para analisadores de umidade, disponível em conjunto com 50 unidades

Facilidade de uso São convenientes e fácil de utilizar, eliminando a necessidade de lavar e secar os pratos a cada uso, economizando tempo e recursos. Medições precisas Pratos descartáveis foram projetadas para fornecer resultados precisos e com repetibilidade, o que é crucial para análises precisas.

Eliminação de resíduos Esses pratos são descartados após o uso, eliminando o problema de resíduos de medições prévias que podem afetar os resultados de análises subsequentes. Versatilidade Podem ser utilizados com uma variedade de amostras, incluindo sólidos, pós e líquidos, tornando-se uma ferramenta versátil nos laboratórios.

Compatível com (Additional Fee)

Analisador de umidade MA X7.IC.A

Analisador de umidade MA 5Y

Analisador de umidade MA X7.A

Analisador de umidade MA 5Y.IC

Analisador de umidade MA R