



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,MDB](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,MDB)

## Câble PT0128

WX-013-0040



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Description

Le câble de 4 Entrées/ 4 Sorties (PUE 7.1).

3 m est la longueur standardisée du câble.

Le câble peut être appliqué à la:

balance avec le terminal PUE 7.1 et le terminal PUE 7.1.

### Compatible avec (Additional Fee)

Balance multifonctionnelle WPY  
Balances WLY pour CPP  
Balances WPY pour CPP

Balance de précision WLY  
Terminal de pesage PUE 7.1