

Botões Externos Tare e Imprimir

WX-004-0162





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Visão geral

Botões para controle remoto das funções TARA e IMPRESSÃO. Os botões estão contidos em uma caixa de plástico e a unidade possui um cabo de 1,5 m.

Versões do produto:

PT0021 - (PUE C41H) PT0213 - (PUE 5.15, PUE 5.19, PUE HY10, PUEHX7) PT0188 - (PUE 7.1)

* Conecta-se com um indicador equipado com módulo 4in/out nos conectores.

Compativel com (Additional Fee)

Plataforma multifuncional em aço inoxidável HX7 H Plataforma multifuncional HX7.4C Plataforma multifuncional HX7 HR Plataforma multifuncional WPY Plataforma multifuncional C32

Plataforma multifuncional HY10 Plataforma multifuncional em aço Inoxidável HY10 H Plataforma multifuncional HX7 Balança de precisão WLY Checadoras de peso de controle para grandes cargas