

## **Boutons externes TARA et PRINT**

WX-004-0162





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## **Description**

Les boutons pour la mise en marche à distance de la fonction TARA et PRINT.

Le boîtier, dans lequel les boutons sont installés, est en plastique. La longueur de câblequi connecte les boutons et la balance : 1,5 m.

Les versions du produit:

PT0021 - (PUE C41H ) PT0213 - (PUE 5.15, PUE 5.19, PUE HY10, PUEHX7) PT0188 - (PUE 7.1)

\*Il coopére avec le terminal équipé de 4 entrées/4 sorties sur les prises de courant.

## **Compatible avec (Additional Fee)**

Balance multifonctionnelle inoxydable HX7 H

Multifonctionnelle balance à rampe inoxydable HX7.4N H

Balance multifonctionnelle à plateforme HX7.4C

Balance multifonctionnelle HX7 HR Balance multifonctionnelle WPY Balance multifonctionnelle C32

Balance à haute résolution inoxydables HY10.HRP.H Pèse-Poutres multifonctionnelles inoxydables HX7.4P2 H

Balances WLY pour CPP

Balance multifonctionnelle à plateforme inoxydables HX7.4N H.LD

Balances dynamiques DWT/RC/HYF

Pèse-Palette multifonctionnelles inoxydables HX7.4P H

Balance multifonctionnelle HY10 Terminal de pesage PUE 5

Balance multifonctionnelle inoxydable HY10 H

Balance à haute résolution HY10.HRP Balance multifonctionnelle HX7

Balance multifonctionnelle à plateforme inoxydable encastrée HX7.4

H/Z

Balances WPY pour CPP

Balance multifonctionnelle à plateforme inoxydable encastrées HX7.4

Н

Pèse-Poutres multifonctionnelles HX7.4P2

Balances HY10.H pour CPP Balance de précision WLY Terminal de pesage PUE HX7 Terminal de pesage PUE C32

Terminal de pesage PUE 7.1 Balances dynamiques DWM H2

Pèse-Palette multifonctionnelles HX7.4P Balances de contrôle pour grosses charges