



Comandi esterni per Tare e stampa

WX-004-0162

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,MLB



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Caratteristiche generali

Sono pulsanti realizzati per controllare le funzioni TARA e STAMPA in remoto.

Sono realizzati con un scatolatura di plastica e cavo di connessione da 1,5 metri.

modello PT0021 – per (PUE C41H) modello PT0213 – per (PUE 5.15, PUE 5.19, PUE HY10) modello PT0188 – per (PUE 7.1)

Compatibile con (Additional Fee)

Bilancia multifunzione in acciaio inox HX7 H

Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N H

Multifunzione bilancia a piattaforma HX7.4C

Bilancia multifunzione HX7 HR

Bilancia multifunzione WPY

Bilance multifunzione C32

Bilance ad alta risoluzione in acciaio inox HY10.HRP H

Bilance multifunzione supporti di pesata in acciaio inox HX7.4P H

Bilance WLY per controllo CPC

Bilance ad alta risoluzione HY10.HRP

Bilancia multifunzione HX7

Multifunzione bilancia in acciaio inox versioni con base a compasso HX7.4 H/Z

Bilance WPY per controllo CPC

Multifunzione bilancia a piattaforma in acciaio inox HX7.4 H

Multifunzione supporti di pesata HX7.4P2

Bilance HY10.H per controllo CPC

Bilancia di precisione WLY

Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N H.LD	Terminale di pesata PUE HX7
Sistemi automatici controllo peso DWT/RC/HYF	Terminale di pesata PUE C32
Bilance multifunzione pesa pallet in acciaio inox HX7.4P H	Terminale di pesata PUE 7.1
Bilancia multifunzione HY10	Sistemi automatici controllo peso DWM H2
Terminale di pesata PUE 5	Bilance multifunzione pesa pallet HX7.4P
Bilancia multifunzione in acciaio inox HY10 H	Selezionatrici ponderali per carichi di grandi dimensioni