



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,XRY

Convertisseur KR-01

WX-004-0021



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres physiques

Dimensions de colis L x P x H	220×190×90 mm
Masse nette	0,4 kg
Masse brute	0,8 kg

Compatible avec (Additional Fee)

Dessiccateur MA X7.IC.A
 Dessiccateur MA 5Y
 Détecteurs de cavités à tunnel
 Balance étanche de rampe C315
 Balance analytique AS X7
 Balances PS X7 pour CPP
 Balance pèse-bébé C315.D
 Balance de précision WLC
 Pèse-Poutres C315.4P2
 Balance de précision WLC X7
 Balance étanche de rampe C315.4
 Dessiccateur MA X7.A
 Balance pèse-personne C315.O
 Pèse-Palette C315.4P

Dessiccateur MA 5Y.IC
 Balance analytique AS 5Y
 Balance de précision PS 5Y
 Balances PS 5Y pour CPP
 Balance à plateformes H315 4C
 Balance pèse-personne C315.OW
 Balance de précision PS X7
 Balance de précision WLC C/2
 Balances pour colis
 Terminal de pesage PUE C315
 Balance lits C315.4B
 Terminal de pesage PUE H315
 Chaise Balance C315.K
 Balance lits à rampes C315.8B

Dimensions d'appareil L x P x H

