


## IN/OUT-Modul (PUE H315)

WX-016-0275





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## **Beschreibung**

IN/OUT-Modul - Halbleiter-Ein- und Ausgänge, die zwei binäre Zustände annehmen können: "0" (inaktiv) oder "1" (aktiv). Die Aktivierung des Eingangs führt die zugewiesene Funktion der Waage aus, wie z.B. Nullstellen, Tarieren oder Prozessaktivierung. Die Aktivierung des Ausgangs signalisiert die Ausführung der zugewiesenen Funktion, beispielsweise das Überschreiten eines bestimmten Gewichtsschwellenwerts, die Stabilität der Gewichtsanzeige oder die Prozessablauf.

Das IN/OUT-Modul ist gegen Aufpreis in den Terminals PUE H315 (4 IN/ 4 OUT).

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Wägeterminal PUE H315